

WOODMATE

Revêtement protecteur

1070

Hybride Semi-transparent Semi-Lustré

DESCRIPTION

USAGE

Le **Woodmate 1070**, est un revêtement protecteur semi-transparent hybride à base d'eau additionné d'huile naturelle pour une utilisation extérieure. Il est conçu pour faire ressortir le cachet authentique des surfaces de bois. Son fini semi-lustré combiné à une cire hydrophobe protègera le bois de la détérioration causée par l'eau. Sa formulation exclusive à base de polymères hybrides lui procurera une longévité exceptionnelle.

LIMITATIONS

Ce revêtement protecteur est applicable sur des surfaces extérieures.						Le Woodmate clair ne peut pas être utilisé directement sur							
Le revêtement protecteur Woodmate 1070 doit être appliqué sur des					le bois. Minimum de 1 once de colorant / 3.71 L								
surfaces verticales préparées adéquatement, telles que le parement et					Éviter toute application à des températures sous 10°C								
les clôtures de bois. Il est développé pour tout type de bois avec une					Ne pas appliquer en plein soleil								
teneur maximale en humidité de 20%.					Ne pas appliquer sur du bois torréfié								
					Ne pas mélanger avec d'autres teintures								
						N'adhère pas sur les teintures hydrofuges							
					Ne pas appliquer sur des surfaces non préparées								
						Ne pas appliquer sur les surfaces horizontales							
CARACTÉRISTIQUES					NETTOYAGE								
· Le Woodmate 1070 est muni d'un fongicide qui retardera la prolifération de la moisissure.					SÉCHAGE Repeind		re:	Au toucher:					
					SECHAGE	4 heur	ires 1 heure						
					À 20-25° Cels	ius							
· Il contient de l'acrylique autoréticulant donnant ainsi au film de					Taux d'humidité relative 50%								
peinture une résistance au produit nettoyant.					Selon la couleur choisie et l'esse								
					SUPERFICIE		28-46 m² (300-500 pi²)						
· Le Woodmate 1070 est composé d'une émulsion d'huile lui					(pour 3.78 L)		Varie selon la porosité de la surface						
permettant de mieux pénétrer le bois.					Épaisseur minimale		Humide : 3.2 - 5.3 mils						
					recommandée du film		Sec : 0,99 - 1,65 mils						
· La résine uréthane/acrylique contenue dans sa formule procure une					Nettoyage		Eau tiède savonneuse						
Les bases 6 (rouge) & 7 (jaune) contiennent des pigments translucides issus de la nanotechnologie. Ceux-ci jumelés au filtre UV aussi contenus dans le Revêtement protecteur Woodmate , assure une protection accrue contre les rayons du soleil.					Résine Diluant		Hybride Eau						
									Inflammabilité		N/A		
									Point d'éclair		N/A		
					% de solides en poids		33%						
					% de solides par volume		31%						
					cov		<150 g/L						
					BASES À TEINTER FORMATS					LUSTRE		60°	30 - 40 %
						946 m	3,78 L	18,9 L		Semi-lustre	é	85°	65 - 75 %
1070-0 Clair	Х	Х		max. 3 oz de colorant/3,78 L	Elle peut varier selon la couleur choisie.								
1070-6 Base Rouge	Χ	Х		max. 3 oz de colorant/3,78 L	NORMES								
1070-7 Base Jaune	Х	Х		max. 3 oz de colorant/3,78 L	мрі	MPI Certifiée Catégorie #33							
		1	1	<u>I</u>		1							

Peintures MF inc., 1605 boul. Dagenais Ouest Laval, Québec (H7L 5A3)

Support à la clientèle : 1-800-363-8034 www.peinturesmf.com rév. 19 juin 2020

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Une préparation de surface adéquate est la clé du succès pour tous projets de teintures extérieurs. Laver la surface à teindre avec un mélange de dégraisseur (TSP), un litre d'eau de javel et trois litres d'eau. Humecter légèrement la surface puis appliquer le mélange sur le bois. Laisser imprégner pendant 10-20 minutes, frotter avec une brosse puis rincer avec une laveuse à pression réglée à 500-600 lb de pression. Répéter l'opération au besoin jusqu'à l'obtention d'une surface saine, solide et exempte de fibre de bois mortes et grisonnantes. Laisser sécher pendant 48 heures. La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon, ou de tout autre contaminant qui pourrait empêcher l'adhérence de la teinture. Poncer le bois avec un papier sablé de grain #100.

Moisissures et surface neuve :

Sur du bois neuf ou traité ayant été exposé aux intempéries, il est fortement recommandé de neutraliser toutes croissances de moisissures apparentes ou non afin d'éviter le pelage. Utiliser un mélange de 3 parties d'eau et d'une partie d'eau de javel, laisser agir pendant 20 minutes, puis rincer; permettre au bois de sécher au moins 24 heures avant de teindre. Une fois la surface sèche, poncez toute la surface horizontale avec un papier sablé de grain #100 pour ouvrir les fibres du bois et améliorer l'adhérence. Si un nettoyage avec une laveuse à pression s'avérait nécessaire, il doit être fait avant le ponçage.

APPLICATION

Appliquer à des températures entre 10°C à 30°C. Ne pas appliquer lorsque la surface est exposée au soleil. Le bois ne doit pas dépasser 20% de taux d'humidité. Attendre 8 heures après une faible pluie et 24 heures après une averse. Utiliser un pinceau de nylon/polyester. Appliquer le revêtement d'un mouvement de va-et-vient en suivant les fibres du bois. Ne faire que la largeur de 2-3 planches et terminer les planches sur la longueur pour éviter toute démarcation. Brasser le produit durant l'application afin de garder le mélange homogène. Pour une application par pulvérisation, diluer avec un maximum de 10% d'eau. Afin d'assurer un bon rendement de la teinture, il ne doit pas avoir de pluie durant les 48 heures après l'application.

Bois neuf: Appliquer deux couches pour obtenir un fini plus uniforme ainsi qu'une meilleure protection. (Allouez un temps de séchage de 4 heures entre chaque couche) **Bois déjà teint:** Une seule couche devrait suffire pour rafraîchir la surface.

ENTRETIEN

Faire une analyse visuelle annuellement pour vous assurer de l'état de la surface. Nettoyer la surface puis appliquer une couche si nécessaire.

ENTREPOSAGE

Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.

Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application. MESURES DE SÉCURITÉ Tenir hors de la portée des enfants Garder le contenant fermé lorsque non utilisé Éviter le gel

«Contactez votre municapilité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »