



SÉRIE 7046



Velours
Latex acrylique

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

Proline Eco 7046 au fini velours est une peinture au latex acrylique à Zéro COV, pour une utilisation intérieure. Elle ne contient aucun composé organique volatil pouvant contribuer à la pollution de l'air. Disponible avec colorant à faible COV conforme aux réglementations environnementales ou avec colorant 0 COV. Elle est facile à appliquer, sans éclaboussures et sèche rapidement. Elle est conçue spécialement pour répondre aux attentes du peintre professionnel. **Proline Eco 7046** peut être utilisée pour des projets de types commerciaux, institutionnels et résidentiels.

USAGES	LIMITATIONS
Cette peinture est applicable sur des surfaces intérieures. La Proline Eco 7046 doit être appliquée sur des surfaces préparées et apprêtées adéquatement. Elle est recommandée pour le gypse, le béton, la maçonnerie et le bois. Elle doit être appliquée sur des surfaces de métal préparées adéquatement.	Éviter toute application à des températures sous 10°C Ne pas appliquer à l'extérieur Ne pas utiliser sur des planchers Attendre 30 jours avant d'effectuer le premier nettoyage

CARACTÉRISTIQUES	INFORMATIONS TECHNIQUES
------------------	-------------------------

- Elle est idéale pour des projets LEED ou tout projet nécessitant une peinture à Zéro COV.
- Elle masquera la majorité des surfaces en deux couches ou moins.
- Lors des travaux, une protection minimale est requise pour les moulures et les planchers.
- Elle répond très bien aux nettoyages à l'eau tiède et au savon doux.
- La **Proline Eco 7046** peut facilement être sablée après un temps de séchage de 4 heures sans surchargement du papier abrasif.

SÉCHAGE	Repeindre:	Au toucher:
	4 - 8 heures	30 minutes

À 25° Celsius
Taux d'humidité relative 50%
Selon la couleur choisie.

SUPERFICIE (pour 3.78 L)	37 - 46 m ² (400 - 500 pi ²) Varie selon la porosité de la surface
---------------------------------	--

Épaisseur minimale recommandée du film	Humide : 3.2 - 4 mils Sec : 1.31 - 1.64 mils
---	---

Nettoyage	Eau tiède savonneuse
------------------	----------------------

Résine	Latex acrylique
---------------	-----------------

Diluant	Eau
----------------	-----

Inflammabilité	N/A
-----------------------	-----

Point d'éclair	N/A
-----------------------	-----

% de solides en poids	56%
------------------------------	-----

% de solides par volume	41%
--------------------------------	-----

COV	Zéro COV
------------	----------

LUSTRE Velours	60° 4.5 - 5.5% 85° 12 - 15%
-----------------------	--

La valeur est mesurée à partir du blanc.
Elle peut varier selon la couleur choisie.

NORMES	
ONGC	Type 1GP 100, GP 210

BASES À TEINTER		FORMAT		
		946 ml	3,78 L	18,9 L
7046-0	Blanc		X	X
7046-1	Base P		X	X max. 2 oz de colorant/3,78 L
7046-2	Base M		X	max. 5 oz de colorant/3,78 L
7046-4	Base D		X	max. 8 oz de colorant/3,78 L
7046-5	Base A		X	max. 12 oz de colorant/3,78 L

PRÉPARATION DE SURFACE	APPRÊTS RECOMMANDÉS
<p>La surface doit être sèche et propre, exempte de poussière, d'huile, de graisse, de rouille et de savon. Sur une surface déjà peinte, il est recommandé de nettoyer avec un dégraissant (TSP) afin d'éliminer tout contaminant pouvant nuire à l'adhésion et au durcissement du produit. Rincer à fond la surface entière. Les surfaces doivent être bien poncées et époussetées.</p> <p>Présence de moisissure : Nettoyer la surface affectée avec un mélange de 1 partie d'eau javellisée pour 3 parties d'eau. Rincer à fond la surface entière.</p> <p>Peinture qui écaille : À l'aide d'un grattoir, enlever la peinture affaiblie, ensuite poncer les rebords de la surface pour la rendre lisse. Un composé de réparation doit être utilisé afin de remplir les trous et les surfaces inégales. Poncer avec un papier abrasif de grain #100.</p> <p>Gypse neuf : Afin d'éviter la création d'une texture indésirable sur la feuille de gypse, le composé à joint ne doit pas être poncé excessivement.</p> <p>Béton/maçonnerie : Attendre que le béton/maçonnerie ait durci au moins 30 jours avant de le peindre.</p> <p>Aluminium, métal galvanisé, métal ferreux intérieur : Enlever toute trace d'oxydation (rouille), ensuite nettoyer avec le Metal Plus 467, Conditionneur pour métal</p> <p>Bois : La surface doit être poncée avec un papier abrasif de grain #80 ou #100 afin de lisser la surface.</p>	<p>Gypse : Utiliser l'apprêt Proline Eco 7065.</p> <p>Bloc de béton/brique rugueuse : Appliquer le bouche-pore Proline 6006 pour niveler la surface ou appliquer la Proline Eco 7046 directement.</p> <p>Béton neuf : Appliquer la Proline Eco 7046 directement sur la surface.</p> <p>Bois neuf : Utiliser le Portico 270.</p> <p>Nœuds de pin : Sceller les nœuds de pin avec le Stop Plus 298.</p> <p>Bois de cèdre rouge et de séquoia : Appliquer une à deux couches de Block Plus 296 à base d'alkyde.</p> <p>Aluminium, métal galvanisé, métal ferreux intérieur : Appliquer une couche d'Adhero Plus 290.</p> <p>Peinture au latex : Aucun apprêt n'est requis.</p> <p>Peinture à l'alkyde : Appliquer une couche d'Adhero Plus 290*.</p> <p>Couleurs foncées : Certaines couleurs foncées peuvent nécessiter l'application d'un apprêt teint d'une couleur foncée pour améliorer l'opacité. Utiliser les produits Proline 6070-2 et 6070-4 ou l'Adhero Plus 290-2 et 290-4, disponibles dans plus de 30 couleurs.</p> <p>Si la surface à apprêter n'est pas mentionnée, veuillez contacter un distributeur Peintures MF pour obtenir des conseils. *Voir limitations de l' Adhero Plus 290.</p>
APPLICATION	ENTRETIEN
<p>Ce produit est prêt à l'emploi et ne requiert aucune dilution. Bien mélanger avant l'utilisation. Appliquer une couche ou deux si nécessaire. Allouer un temps de séchage minimal de 4 heures entre chaque couche pour les couleurs pâles et 8 heures pour les couleurs foncées. Afin de bien couvrir la surface, il est recommandé d'utiliser un rouleau de 15mm anti-feutrant et un pinceau en nylon-polyester de qualité. Nettoyer les rouleaux et les pinceaux à l'eau tiède savonneuse après l'utilisation de ceux-ci.</p> <p>Pour une application par pulvérisation : Diluer avec un maximum de 10% d'eau.</p> <p>Pression : 2000 à 2500 lb/po²*</p> <p>Buse : 0.017 – 0.021*</p> <p><i>*Ces données peuvent varier selon la marque du fabricant de l'équipement.</i></p>	<p>Allouer un temps de séchage minimal de 30 jours avant de procéder à un premier nettoyage. Utiliser uniquement des nettoyants doux, sans abrasifs, et un linge doux. Nettoyer la surface d'un mouvement léger et circulaire.</p>
	ENTREPOSAGE
<p>Ce produit donnera entière satisfaction s'il est appliqué selon les instructions du fabricant. Dans le cas où celui-ci serait trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit et n'inclut pas la main-d'œuvre lors de l'application.</p>	<p>Entreposer la peinture dans un endroit sec et maintenir la température entre 10°C et 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenir hors de la portée des enfants • Garder le contenant fermé lorsque non-utilisé • Éviter le gel

«Contactez votre municipalité pour disposer des contenants et des surplus de façon écologique »